

案別	類別	開罰年度	裁處日期	開罰對象(船東/公司/單位)	船名/單位	案由	法條依據	是否訴願	訴願結果
1	船舶	107	107/12/28	SHINO CHANCE SHIPPING	WIN LOTUS	本會海岸巡防署艦隊分署第二海巡隊業107年8月19日18時17分於桃園市竹圍外16.6浬，查獲旨揭船舶併靠正進行駁油作業，未採取適當防制排洩措施，或防止油污染措施，違反我國海洋污染防治法第30條規定，並依同法第54條規定裁處新台幣30萬罰鍰。	海污法30&54	否	
2	船舶	110	110/10/21	JIMMEI TRADE CO., LTD	天蠍號 JM SCORPIO	110年2月14日10時30分於屏東縣琉球鄉西南方外海15浬處駁油予永利號（INFINITE LUCK）時，海面未採取適當防制排洩措施，處新臺幣30萬元整罰鍰。	海污法30&54	否	
2	船舶	110	110/10/21	UNIFORM SHIPPING CO., LTD	永利號 INFINITE LUCK	110年2月14日10時30分於屏東縣琉球鄉西南方外海15浬處接受天蠍號(JM SCORPIO)駁油時，海面未採取適當防制排洩措施，處新臺幣30萬元整罰鍰。	海污法30&54	否	
3	船舶	109	109/2/27	台灣航業股份有限公司	臺華輪	109年1月9日於澎湖縣南方排放廢油(污)水於海洋，且未依規定留存船上或排洩於岸上收受設施，處新臺幣30萬元整罰鍰。	海污法29&53	否	
4	船舶	109	109/8/3	GOLDEN LUXURY CORP	POWER輪	108年5月26日於澎佳嶼北42浬處船舶相靠將輸油管對接且拒絕檢查，處新臺幣20萬元罰鍰。	海污法6&41	否	
5	船舶	109	109/8/12	中華全球石油股份有限公司	夢想號	未於船舶進港前檢送P&I保險證書更新資料經本會核准即從事輸油作業，處新台幣30萬元罰鍰。	海污法13	是	駁回
5	船舶	109	109/8/12	中華全球石油股份有限公司	希望號	未於船舶進港前檢送P&I保險證書更新資料經本會核准即從事輸油作業，處新台幣30萬元罰鍰。	海污法13	是	駁回
6	船舶	110	110/10/18	FRESHAURORALIMITED	EVER RICH NO. 18	110年8月16日於彭佳嶼西北20.8浬海域與獅子山共和國籍「EVER EXUBERANT」違規駁油作業，且未採取適當防制排洩措施，處新台幣30萬元罰鍰	海污法30&54	否	
6	船舶	110	110/10/18	FOREVER WINENTERPRISECO, LTD	EVER EXUBERANT	110年8月16日於彭佳嶼西北20.8浬海域與吐瓦魯籍郵輪「EVER RICH NO. 18」違規駁油作業，且未採取適當防制排洩措施，處新台幣30萬元整	海污法30&54	否	
7	船舶	110	110/10/18	FRESHAURORALIMITED	EVER RICH NO. 18	110年8月17日於彭佳嶼西北24.6浬海域與獅子山共和國籍兩艘油輪「HAN XING」、「SUNNY POWER」違規駁油作業，且未採取適當防制排洩措施，處新台幣30萬元整罰鍰。	海污法30&54	否	
8	船舶	110	110/10/18	HONG KONG HANXING INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	HAN XING	110年8月17日於彭佳嶼西北24.6浬海域與吐瓦魯籍油輪「EVER RICH NO. 18」籍獅子山共和國油輪「SUNNY POWER」違規駁油作業，且未採取適當防制排洩措施，處新台幣30萬元整罰鍰。	海污法30&54	否	
8	船舶	110	110/10/18	LUNG TAI SHIPPING COMPANY LIMITED	SUNNY POWER	110年8月17日於彭佳嶼西北24.6浬海域與吐瓦魯籍油輪「EVER RICH NO. 18」及獅子山共和國籍油輪「HAN XING」違規駁油作業，且未採取適當防制排洩措施，處新台幣30萬元整罰鍰。	海污法30&54	否	
9	事業單位	110	110/6/26	中油股份有限公司	大林煉油廠	貴公司大林煉油廠外海浮筒110年6月22日因輸油管破裂致原油外洩案，未依本會命令採取有效之油污攔阻及清除措施，違反海洋污染防治法第19條第2項規定。	海污法19&49	是	駁回
9	事業單位	110	110/7/22	中油股份有限公司	大林煉油廠	大林煉油廠外海第二浮筒輸油作業時因油管破裂，致排放、洩漏油於海洋，違反海洋污染防治法第18條第1項規定。	海污法18\$42	是	駁回

案別	類別	開罰年度	裁處日期	開罰對象(船東/公司/單位)	船名/單位	案由	法條依據	是否訴願	訴願結果
10	事業單位	110	110/10/26	中油股份有限公司	桃園煉油廠	桃園煉油廠一號外海浮筒A串浮蛇管第9節洩漏油於海洋，違反海洋污染防治法第18條第1項規定。	海污法18\$42	是	112年9月6日海授保字第11200085271號另為合義務性裁量之處分20萬元(已繳交)(一)訴願決定及原處分關於裁處原告罰鍰新臺幣100萬元部分均撤銷。(二)原告其餘之訴駁回。(三)訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
11	船舶	111	111/1/14	國際海洋股份有限公司	Pacific Valkyrie	該船舶於110年3月4日上午5時51分於苗栗縣竹南鎮外海處發生異常排放情形，處新臺幣30萬元整罰鍰。	海污法53	否	
12	船舶	111	111/3/18	UNIPROFIT MARINE LIMITED/利聯海運有限公司	貝里斯籍 UNIPROFIT	111年3月8日於臺東縣富岡海域擱淺，未依本會於交通部航港局111年3月8日召開第四次應變會議上要求，於111年3月12日前完成所有油料卸載，處新台幣30萬元整罰鍰。	海污法32&49	是	駁回
12	船舶	111	111/3/15	UNIPROFIT MARINE LIMITED/利聯海運有限公司	貝里斯籍 UNIPROFIT	111年3月8日於臺東縣富岡海域擱淺，於案發後未立即採取措施以防止、排除或減輕污染，處新台幣30萬元整罰鍰。	海污法32&49	是	駁回
12	船舶	111	111/3/15	UNIPROFIT MARINE LIMITED/利聯海運有限公司	貝里斯籍 UNIPROFIT	111年3月8日於臺東縣富岡海域擱淺，未依本會於交通部航港局111年3月8日召開第二次應變會議上要求，於111年3月9日中午12時前完成布放攔油索，處新台幣30萬元整罰鍰。	海污法32&49	是	駁回
12	船舶	111	111/3/30	UNIPROFIT MARINE LIMITED/利聯海運有限公司	貝里斯籍 UNIPROFIT	111年3月8日於臺東縣富岡海域擱淺，未依本會於交通部航港局111年3月8日召開第十二次應變會議上要求，於111年3月18日下午6時前提出油污染清除計畫，處新台幣30萬元整罰鍰。	海污法32&49	是	駁回
13	船舶	112	112/2/7	NAVIGATION HOLDINGS CO, LTD	KUN PENG	貴公司所屬「KUN PENG」輪111年8月23日於後龍外海17浬海域違規駁油作業，未依海洋污染防治法第30條規定採取適當防制排洩措施	海污法30	否	
13	船舶	112	112/2/7	CONSECUTIVE VICTORY ENTERPRISES LIMITED	CHERRY 168	貴公司所屬「CHERRY 168」輪111年8月23日於後龍外海17浬海域違規駁油作業，未依海洋污染防治法第30條規定採取適當防制排洩措施	海污法30	否	
14	船舶	112	112/4/27	GREATHORSE INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT(上偉公司)	Wenzhou Star	上偉公司所有船舶「Wenzhou Star」於2022年8月20日上午航經我國海域(自臺南市外海航向高雄市外海)，經本署執行衛星監控，於當日上午5時53分發現該船於違規地點(東經119.775600°，北緯22.748330°)清楚可見於船舶後方出現軌跡約74公里(面積約16平方公里)之油污(附件1)。上偉公司所屬船舶於我國海域內排放廢油水，已違反海洋污染防治法第29條第1項規定：「船舶之廢(污)水、油、廢棄物或其他污染物質，除依規定得排洩於海洋者外，應留存船上或排洩於岸上收受設施」。	海污法29&53	否	
15	事業單位	112	112/9/6	中油股份有限公司	桃園煉油廠	桃園煉油廠一號外海浮筒A串浮蛇管第9節洩漏油於海洋，違反行為時海洋污染防治法第18條第1項規定。	海污法18\$42	否	110年10月26日海授保字第1100010696號撤銷，另為合義務性裁量之處分20萬元

案別	類別	開罰年度	裁處日期	開罰對象(船東/公司/單位)	船名/單位	案由	法條依據	是否訴願	訴願結果
16	船舶	112	112/7/26	Navramar Shipping Inc.	天使輪 「ANGEL」	112年7月20日於高雄港一港口南堤外2.8浬發生船艙進水傾斜事故，後於7月21日0時19分沉沒，惟傾覆過程中，有關該船舶所產生污染之事前防止及事後排除或減輕，均由高港公司及本會海洋保育署代為處理，船舶所有人未依海污法之規定即時採取措施以防止、排除或減輕污染，致污染海洋情形，已違反海污法第33條第1項之規定。	海污法33	否	
16	船舶	112	112/7/31	Navramar Shipping Inc.	天使輪 「ANGEL」	112年7月20日帛琉籍「ANGEL」貨櫃輪於高雄港海域發生事故沉沒，未依本會命令於112年7月30日前提交船上殘油抽除計畫，並視海況條件於難船沉沒處圍設攔油索，違反海洋污染防治法第33條第2項規定，限期於112年8月2日改善完成。	海污法33	否	
16	船舶	112	112/8/3	Navramar Shipping Inc.	天使輪 「ANGEL」	112年7月20日帛琉籍「ANGEL」貨櫃輪於高雄港海域發生事故沉沒，未依本會112年7月31日海授保字第11200076191號裁處函限期於112年8月2日前改善，該公司至112年8月3日前仍未依本會命令辦理必要之應變措施，爰依同法第50條規定，按次處新台幣100萬元之罰鍰，並限期於112年8月10日前改善。	海污法33	否	
16	船舶	112	112/8/11	Navramar Shipping Inc.	天使輪 「ANGEL」	112年7月20日帛琉籍「ANGEL」貨櫃輪於高雄港海域發生事故沉沒，未依本會112年8月3日海授保字第11200077931號裁處函限期於112年8月10日前改善，該公司至112年8月11日前仍未依本會命令辦理必要之應變措施，爰依同法第50條規定，按次處新台幣150萬元之罰鍰，並限期於112年8月14日前改善。	海污法33	否	
16	船舶	112	112/8/15	Navramar Shipping Inc.	天使輪 「ANGEL」	112年7月20日帛琉籍「ANGEL」貨櫃輪於高雄港海域發生事故沉沒，未依本會112年8月11日海授保字第11200081291號裁處函限期於112年8月14日前改善，該公司至112年8月15日前仍未依本會命令辦理必要之應變措施，爰依同法第50條規定，按次處新台幣200萬元之罰鍰，並限期於112年8月18日前改善。	海污法33	否	
17	船舶	112	112/11/10	裕民航運股份有限公司	亞泥3號	二、本會執行衛星監控，發現貴公司所有船舶「亞泥3號」（IMO號碼：8806254）於112年9月20日上午5時52分於新北市石門區外海6.6浬處（坐標：北緯25.386560，東經121.658586）沿線排放廢油水，貴公司於112年10月26日提出陳述意見，經本會審認，本案船舶未依規定將廢（污）水、油排洩於海洋，違規事證明確，違反「海洋污染防治法」第30條第1項規定，本會爰依同法第52條第1款規定（案船總噸位7,608，屬總噸位400以上之一般船舶。）處以新臺幣30萬元罰鍰。	海污法30&52	否	
18	船舶	112	112/12/6	達和航運股份有限公司	瑞合輪	貴公司所有船舶「瑞和輪」（IMO號碼：9194816）於112年貴公司所有船舶「瑞合輪」（IMO號碼：9194816）於112年6月28日上午5時52分在台南市北門區外海處海域（坐標：北緯 23.304139°，東經 119.890379沿線排放廢油水，已違反海洋污染防治法第30條第1項規定：「船舶之廢（污）水、油、廢棄物或其他污染物質，除依規定得排洩於海洋者外，應留存船上、排洩於岸上收受設施，並依廢棄物清理法等相關法規規定清除、處理。」處以新台幣30萬元罰鍰。	海污法30&52	是	駁回

案別	類別	開罰年度	裁處日期	開罰對象(船東/公司/單位)	船名/單位	案由	法條依據	是否訴願	訴願結果
19	船舶	113	113/9/10	Magsaysay MOL Shipmanagement-Manila Phillppines	RMC RIGEL 輪	我國空勤總隊於上揭中華民國113年8月6日以定翼機執行海域空偵作業時，發現貴公司管理「RMC RIGEL」輪於彰化縣王功西方15浬外海(座標:N24度07分、E120度04分)正在排放廢水，本會海巡署經透過基隆海岸電臺呼叫「R」輪並持續要求進高雄港接受檢查，「R」輪未依規定進港受檢逕行駛離，拒絕配合檢查一節，已違反我國海洋污染防治法第6條第1項規定。處以新台幣30萬元罰鍰。	海污法6-1	否	
20	船舶	113	113/9/30	國際海洋股份有限公司	奔能輪（CWIND PHENOM）	貴公司所有之「奔能輪（CWIND PHENOM）」113年7月8日16時36分，因船上人員疏忽，導致漏油事件發生，貴公司遲至7月12日始通知交通部航港局及彰化離岸風場航道船舶交通服務系統(Vessel Traffic Services, VTS)等機關，已違反海洋污染防治法第33條第1項規定。	海污法30-1	否	
21	船舶	113	113/9/19	TRAN MINH DUC	HAI SHOU 輪（海順）	貴公司所有喀麥隆籍「HAI SHOU」貨輪因故失去動力擱淺於澎湖縣白沙鄉北方0.5浬處，並發生油污洩漏致污染海洋，未依本會命令於112年12月18日前抽除船上殘油並移至岸上妥處，違反海洋污染防治法第33條第2項規定，罰鍰新臺幣300,000元整。	海污法33-2	否	
22	船舶	113	113/10/17	SWEET DREAM CO., LTD.	JM ARIES 輪（白羊）	貴公司所有之巴拿馬籍「JM ARIES」輪(IMO：9166962)於113年9月12日於澎湖七美海域（座標：北緯23.06°，東經119.10°）棄置空油桶，已違反「海洋污染防治法」第30條第1項規定	海污法30-1	否	
23	船舶	113	113/11/20	Sigma Seaways S.A.	JOHNNY RANGER輪	本會海洋保育署執行衛星監控發現，貴公司所有之總噸位30,119噸船舶「JOHNNY RANGER」，於2024年7月1日18時01分(UTC+8)行經我國花蓮外海海域(座標：北緯23.451度、東經121.948度)，於船隻後方出現軌跡長度約6公里、面積約0.9平方公里之油污，違反我國海洋污染防治法第30條第1項規定	海污法30-1	否	
24	船舶	113	113/11/12	MAKEBALTD	BLUE LAGOON 輪	貴公司所有「BLUE LAGOON」貨櫃輪於我國蘭嶼鄉龍門港外海域擱淺，未依主管機關命令採取適當防治措施致油污外洩污染周邊海域，違反海洋污染防治法第33條第2項規定。	海污法33-2	否	
25	事業單位	113	113/10/22	農業部漁業署	農業部漁業署	貴署辦理「前鎮漁港泊區疏浚工程」，113年第1季海洋棄置作業紀錄申報應於4月提送，惟貴署遲至同年7月5日方提送，已違反海洋污染防治法第25條第3項及其施行細則第21條之規定，爰依同法第60條第3款及違反海洋污染防治法罰鍰額度裁罰準則之規定，裁處新臺幣二十萬元整之罰鍰。	海污法25-3	否	
26	事業單位	113	113/8/2	中油股份有限公司	大林煉油廠	依海洋污染防治法(下稱本法)第20條第2項及本法施行細則第18條規定，利用海洋設施從事輸送油達中央主管機關公告之規模者，應於每年1月、4月、7月及10月，向地方主管機關申報監測紀錄，轉陳中央主管機關備查，惟本次貴公司大林煉油廠113年8月2日始向高雄市政府海洋局申報113年第2季海域水質監測報告，違規事證明確。	海污法20-2	否	
27	船舶	114	114/2/8	YAOYUEN SINGAPORE TRADING PTE. LTD	GRAND FUTURE輪	我國第三海巡隊於111年8月16日於臺中港外海22.5浬（領海基線外9.3浬）海域發現貴公司所屬「GRAND FUTURE」輪（IMO：9145310）將船上燃油15噸駁給「RUI DE」輪，未採取適當防制排洩措施，違反行為時海洋污染防治法第30條規定。	海污法30	否	
28	船舶	114	114/2/27	LIAN SHENG INTERNATIONAL LIMITED.	RUI DE輪	我國第三海巡隊於111年8月16日於臺中港外海22.5浬（領海基線外9.3浬）海域發現「GRAND FUTURE」輪將船上燃油15噸駁給貴公司所屬「RUI DE」輪（IMO：9040522），未採取適當防制排洩措施，違反行為時海洋污染防治法第30條規定。	海污法30&54	否	

案別	類別	開罰年度	裁處日期	開罰對象(船東/公司/單位)	船名/單位	案由	法條依據	是否訴願	訴願結果
29	事業單位	114	114/4/1	台灣電力股份有限公司	台灣電力股份有限公司	貴公司所送113年10月至12月「事業或污水下水道系統廢(污)水」檢測申報文件，未依許可之海域環境監測計畫製作監測紀錄，違反海洋污染防治法第18條第2項規定。	海污法18&2	否	